

Patm = 83.5

P1 = 300 + Patm

T1 = T ('R717' , P=P1 , x= 1)

h1l = h ('R717' , P=P1 , x= 0)

h1v = h ('R717' , P=P1 , x= 1)

P2 = 249.06 + Patm

T2 = T ('R717' , P=P2 , x= 1)

h2l = h ('R717' , P=P2 , x= 0)

h2v = h ('R717' , P=P2 , x= 1)

P3 = 1070.1 + Patm

T3 = 73.5

h3lv = h ('R717' , P=P3 , T=T3)

P4 = 220 + Patm

T4 = T ('R717' , P=P4 , x= 1)

h4l = h ('R717' , P=P4 , x= 0)

h4v = h ('R717' , P=P4 , x= 1)

P4h = 240 + Patm

T4h = T ('R717' , P=P4h , x= 1)

h4lh = h ('R717' , P=P4h , x= 0)

h4vh = h ('R717' , P=P4h , x= 1)

Pn1 = 1050 + Patm

Tn1 = T ('R717' , P=Pn1 , x= 1)

hn1l = h ('R717' , P=Pn1 , x= 0)

hn1v = h ('R717' , P=Pn1 , x= 1)

Pn2 = 274.2 + Patm

Tn2 = T ('R717' , P=Pn2 , x= 1)

hn2l = h ('R717' , P=Pn2 , x= 0)

hn2v = h ('R717' , P=Pn2 , x= 1)

Pn2h = 480 + Patm

Tn2h = T ('R717' , P=Pn2h , x= 1)

$$h_{n2lh} = h \left('R717' , P = P_{n2h} , x = 0 \right)$$

$$h_{n2vh} = h \left('R717' , P = P_{n2h} , x = 1 \right)$$

$$P_{n3} = 270.8 + P_{atm}$$

$$T_{n3} = T \left('R717' , P = P_{n3} , x = 1 \right)$$

$$h_{n3l} = h \left('R717' , P = P_{n3} , x = 0 \right)$$

$$h_{n3v} = h \left('R717' , P = P_{n3} , x = 1 \right)$$

$$P_{n3h} = 410 + P_{atm}$$

$$T_{n3h} = T \left('R717' , P = P_{n3h} , x = 1 \right)$$

$$h_{n3lh} = h \left('R717' , P = P_{n3h} , x = 0 \right)$$

$$h_{n3vh} = h \left('R717' , P = P_{n3h} , x = 1 \right)$$

$$P_{n4} = 240 + P_{atm}$$

$$T_{n4} = T \left('R717' , P = P_{n4} , x = 1 \right)$$

$$h_{n4l} = h \left('R717' , P = P_{n4} , x = 0 \right)$$

$$h_{n4v} = h \left('R717' , P = P_{n4} , x = 1 \right)$$

$$P_{n4h} = 453.3 + P_{atm}$$

$$T_{n4h} = T \left('R717' , P = P_{n4h} , x = 1 \right)$$

$$h_{n4lh} = h \left('R717' , P = P_{n4h} , x = 0 \right)$$

$$h_{n4vh} = h \left('R717' , P = P_{n4h} , x = 1 \right)$$

$$P_{n5} = 260 + P_{atm}$$

$$T_{n5} = T \left('R717' , P = P_{n5} , x = 1 \right)$$

$$h_{n5l} = h \left('R717' , P = P_{n5} , x = 0 \right)$$

$$h_{n5v} = h \left('R717' , P = P_{n5} , x = 1 \right)$$

$$P_{n5h} = 510 + P_{atm}$$

$$T_{n5h} = T \left('R717' , P = P_{n5h} , x = 1 \right)$$

$$h_{n5lh} = h \left('R717' , P = P_{n5h} , x = 0 \right)$$

$$h_{n5vh} = h \left('R717' , P = P_{n5h} , x = 1 \right)$$

$$h_{n1l} = h_{n2lh} + a_{11} \cdot \left(h_{n2vh} - h_{n2lh} \right)$$

$$-\frac{\Delta H_{r.s,PD}}{6} = aaaa \cdot 0.075599 \cdot L_{PD} \cdot \rho \left('R717' , P = P_{n2h} , x = 0 \right) \cdot \left(h_{n2lh} - h_{n2l} \right)$$

$$W = 3.5$$

$$L \; = \; 1.27$$

$$g \; = \; 9.81$$

$$t \; = \; 13.5$$

$$t_{im} \; = \; 13.5$$

$$x_1 \; = \; 5$$

$$n \; = \; 35$$

$$y_{l.req} \; = \; 0.005$$

$$y_{l.m} \; = \; 0.001$$

$$y_s \; = \; 0.0015$$

$$\ln s_{transm,losses,permod} \; = \; \frac{27 \; + \; 127}{8}$$

$$T_{wi} \; = \; 12$$

$$T_{l.o} \; = \; 0$$

$$T_{r.har} \; = \; \mathbf{T} \; (\; 'R717' \; , P=Pn5h \; , x=1 \;)$$

$$T_{r.E.build} \; = \; \mathbf{T} \; (\; 'R717' \; , P=Pn5 \; , x=0 \;)$$

$$t_{pump} \; = \; 130$$

$$R_i \; = \; 0.68$$

$$del_T \; = \; \frac{0.5 \; + \; 0.7 \; + \; 0.566}{3}$$

$$V_{pd,Actual} \; = \; \pi \; \cdot \; \left[\left(2 \; \cdot \; R_i \right)^2 \; \cdot \; \frac{3.1}{4} \; + \; 1 \; / \; 6 \; \cdot \; \left(2 \; \cdot \; R_i \right)^3 \right]$$

$$V_{pd} \; = \; \frac{\pi}{4} \; \cdot \; 1.36^2 \; \cdot \; L_{PD}$$

$$L_{PD} \; = \; m_r \; \cdot \; \frac{7 \; / \; 6}{\left(2.6943 \; - \; 0.163493 \; \right) \; \cdot \; R_i^2 \; \cdot \; \rho_{pd}}$$

$$\rho_{pd} \; = \; \rho \; (\; 'R717' \; , T=Tn2 \; + \; del_T \; , x=0 \;)$$

$$\dot{V}_{pd} \; = \; m_r \; \cdot \; \frac{7 \; / \; 6}{\rho_{pd} \; \cdot \; t_{pump}}$$

$$m_{rl.circ,PD,to,E} \; = \; \dot{V}_{pd} \; \cdot \; 50 \; \cdot \; \rho_{pd}$$

$$C_{pd} \; = \; \mathbf{Cp} \; (\; 'R717' \; , x=0 \; , T=Tn2 \; + \; del_T \;)$$

$$K_{pd} \; = \; \mathbf{k} \left[\; 'R717' \; , x=0 \; , T=\frac{Tn2h \; + \; Tn2}{2} \right]$$

$$m_{rl.circ,PD,to,E} \cdot c_{pd} \cdot \frac{\text{del}_T}{2 \cdot t_{\text{pump}}} = \frac{T_{n2h} - \left[T_{n2} + \frac{\text{del}_T}{2} \right]}{\frac{1}{h_R} + 0.2 \cdot \frac{R_i}{K_{pd}}}$$

$$q_{\text{dot1}} = \frac{T_{n2h} - \left[T_{n2} + \frac{\text{del}_T}{2} \right]}{\frac{1}{h_R} + 0.2 \cdot \frac{R_i}{K_{pd}}}$$

$$q_{\text{dot2}} = \frac{T_{n2h} - T_{n2}}{\frac{1}{h_R} + 0.2 \cdot \frac{R_i}{K_{pd}}}$$

$$c_{pd,hot} = \text{Cp} (\text{'R717'} , x=0 , T=T_{n2} + \text{del}_{T,hot})$$

$$K_{pd,hot} = \text{k} \left[\text{'R717'} , x=0 , T=\frac{T_{n1} + T_{n2}}{2} \right]$$

$$\rho_{pd,hot} = \rho (\text{'R717'} , T=T_{n2} + \text{del}_{T,hot} , x=0)$$

$$m_{rl.circ,PD,to,E,HG} = m_r \cdot \frac{7 / 6}{\rho_{pd} \cdot t_{\text{pump}}} \cdot 50 \cdot \rho_{pd,hot}$$

$$m_{rl.circ,PD,to,E,HG} \cdot c_{pd,hot} \cdot \frac{\text{del}_{T,hot}}{2 \cdot t_{\text{pump}}} = \frac{T_{n1} - \left[T_{n2} + \frac{\text{del}_{T,hot}}{2} \right]}{\frac{1}{h_R} + 0.2 \cdot \frac{R_i}{K_{pd,hot}}}$$

$$\text{delT}_{PD} = 1$$

$$\text{delT}_{ACC} = 0.9$$

$$\text{delT}_{PD,HG} = \text{delT}_{PD} \cdot \frac{T_{n1}}{T_{n2h}}$$

$$\text{delT}_{ACC,HG} = \text{delT}_{ACC} \cdot \frac{\Delta H_{rv.vent,PD,p,to,ACC.HG}}{\Delta H_{rv.vent,PD,p,to,ACC}}$$

$$\text{delT}_{ACC,p} = \text{delT}_{ACC} \cdot \left[\frac{\frac{\Delta H_{rv,PD.f,to,ACC}}{8} + \Delta H_{rl.cont,E,to,ACC} + \Delta H_{rlc}}{\frac{\Delta H_{rv,PD.f,to,ACC}}{8} + \Delta H_{rl.cont,E,to,ACC} + \Delta H_{rlc} + \frac{\Delta H_{rv.vent,PD,p,to,ACC}}{8}} \right]$$

$$c_w = \text{Cp} (\text{'Water'} , T=T_{wi} , P=\text{Patm})$$

$$c_i = \text{Cp} (\text{'Ice'} , T=T_{r.E.build} , P=\text{Patm})$$

$$\rho_{ice} = \text{rho} (\text{'Ice'} , T_{l.o} - 1)$$

$$h_{sf} = 335$$

$$P_{rE} = Pn5$$

$$P_{r.har} = Pn5h$$

$$P_{comp.inlet} = P2$$

$$P_{pumping,pumperdrum} = Pn2h$$

$$P_{filling,pumperdrum} = Pn2$$

$$P_{cond} = Pn1$$

$$\rho = \rho (\text{'Ice'} , T=-2 , P=Patm)$$

$$a_E = W \cdot L$$

$$h_{rgevap.inlet} = h (\text{'R717'} , P=P_{rE} , x=1)$$

$$h_{rl,E} = h (\text{'R717'} , P=P_{rE} , x=0)$$

$$h_{rl.v,Eo} = h (\text{'R717'} , P=P_{rE} , x=m)$$

$$m_{rdotcomplete} = m_{rdot} \cdot 7$$

$$m_{rvtrap,E,t2} = a_E \cdot y_{inner} \cdot \frac{n}{specV_{rv.har}} \cdot (1 - ptrap)$$

$$m_{rv.vent,PD.p,to,ACC} = (2.4981 + 0.48) \cdot R_i^2 \cdot L_{PD} \cdot \rho (\text{'R717'} , P=Pn2h , x=1)$$

$$m_{rv.vent,PD.p,to,ACC.HG} = (2.4981 + 0.48) \cdot R_i^2 \cdot L_{PD} \cdot \rho (\text{'R717'} , P=Pn1 , x=1)$$

$$m_{s,PD} = \rho_s \cdot \left[\frac{\pi}{4} \cdot (1.4^2 - 1.36^2) \cdot 2.8 + \frac{\pi}{6} \cdot (1.4^3 - 1.36^3) \right]$$

$$m_{s,ACC} = \rho_s \cdot \left[\frac{\pi}{4} \cdot (2^2 - 1.96^2) \cdot 5 + \frac{\pi}{6} \cdot (2^3 - 1.96^3) \right]$$

$$m_{rltrap,E,t2} = \rho (\text{'R717'} , P=P_{r.har} , x=0) \cdot a_E \cdot y_{inner} \cdot n \cdot ptrap$$

$$ptrap = 0.05$$

$$specV_{rv.har} = v (\text{'R717'} , P=Pn5h , x=1)$$

$$c_s = c (\text{'Stainless}_{AISI304}' , T_{r.E.build})$$

$$c_{s,PD} = c (\text{'Stainless}_{AISI304}' , Tn2)$$

$$c_{s,ACC} = c (\text{'Stainless}_{AISI304}' , T4)$$

$$a51 = \rho (\text{'R717'} , P=P_{r.har} , x=0)$$

$$\rho_s = rho (\text{'Stainless}_{AISI304}' , T_{r.E.build})$$

$$h_{rgevap} = h (\text{'R717'} , P=P_{rE} , x=1)$$

$$h_{rfevap} = h_{rl,E}$$

$$h_{rl.har} = h (\text{'R717'} , T=T_{r.har} , x=0)$$

$$h_{rl,E,to,ACC} = h \left('R717' , x=0 , T=T_{r,E.build} + z \right)$$

$$z = \frac{4.5 + 5 + 4}{3 \cdot 2}$$

$$h_{rv,har} = h \left('R717' , x=1 , P=Pn5h \right)$$

$$h_{rfcond} = h \left('R717' , x=0 , P=Pn5h \right)$$

$$h_{rv,ACC} = h \left('R717' , x=1 , P=P4 \right)$$

$$h_{rl,ACC} = h \left('R717' , x=0 , P=P4 \right)$$

$$h_{rv,PD.f,to,ACC} = h \left('R717' , x=1 , P=Pn2 \right)$$

$$h_{rv,PD.p} = h \left('R717' , P=Pn2h , x=1 \right)$$

$$a_E \cdot y_{inner} = \left(\left(0.035 - 0.0015 \cdot 2 \right) \cdot \left(0.01 - 0.0015 \cdot 2 \right) \right) \cdot W \cdot 30$$

$$V_E = a_E \cdot y_{inner} \cdot n$$

$$m = \frac{1}{x_1}$$

$$\rho_l = \rho \left('R717' , P=P_{rE} , x=0 \right)$$

$$\rho_v = \rho \left('R717' , P=P_{rE} , x=1 \right)$$

$$m_{l,b} = \rho_l \cdot n \cdot a_E \cdot \left(2 \cdot y_{l.req} + 2 \cdot y_{l.m} \right)$$

$$m_{is} = \rho_l \cdot n \cdot a_E \cdot 2 \cdot y_{l.m}$$

$$m_{l.req} = \rho_l \cdot n \cdot a_E \cdot 2 \cdot y_{l.req}$$

$$Q_{load} = m_{l,b} \cdot \left[-c_w \cdot T_{wi} - h_{sf} + c_l \cdot \left(\frac{T_{r,E.build} + T_{l.o}}{2} \right) \right]$$

$$INT_{ENERGY} = n \cdot \left(u \left('R717' , P=P_{rE} , x=0 \right) \cdot 0.3 \cdot a_E \cdot y_{inner} \cdot \rho \left('R717' , P=P_{rE} , x=0 \right) + u \left('R717' , P=P_{rE} , x=1 \right) \cdot 0.3 \cdot a_E \cdot y_{inner} \cdot \rho \left('R717' , P=P_{rE} , x=1 \right) \right)$$

$$-Q_{load} + INT_{ENERGY} = m_r \cdot \left(h_{rl.v,Eo} - h_{rl,E} \right)$$

$$m_{rdot} = \frac{m_r}{t \cdot 60}$$

$$m_{rdot,check} = \left(2.6943 - \left(\pi - 2.9781 \right) \right) \cdot R_i^2 \cdot L_{PD} \cdot \frac{\rho \left('R717' , P=Pn2 , x=0 \right)}{7 \cdot t_{pump}}$$

$$APP_{A10.4} = n \cdot \left[\frac{0.3 \cdot a_E \cdot y_{inner} \cdot \rho \left('R717' , P=P_{rE} , x=0 \right) + 0.3 \cdot a_E \cdot y_{inner} \cdot \rho \left('R717' , P=P_{rE} , x=1 \right)}{13.5 \cdot 60 \cdot m_{rdot}} \right] \cdot 100$$

$$Q_{PRD,E} = m_{l.req} \cdot \left(-c_w \cdot T_{wi} - h_{sf} \right)$$

$$\Delta H_{rltrap,E} = -m_{rltrap,E,t2} \cdot \left(h_{rl.har} - h_{rfevap} \right)$$

$$\Delta H_{r,s,E} = m_{s,E} \cdot c_s \cdot \left(T_{r,E.build} - T_{r.har} \right)$$

$$m_{s,E} = n \cdot \rho_s \cdot a_E \cdot 2 \cdot y_s$$

$$\Delta H_{r.har.1} = - \Delta H_{r.s,E}$$

$$\Delta H_{r.har.2} = - m_{l.b} \cdot c_l \cdot \left[\frac{T_{r.E.build} + T_{l.o}}{2} \right]$$

$$\Delta H_{r.har.3} = \rho_{ce} \cdot n \cdot a_E \cdot 2 \cdot y_{l.m} \cdot h_{sf}$$

$$a_E \cdot y_{inner} = V_{rl,E} + V_{rv,E}$$

$$V_{rv,E} = 0.7 \cdot a_E \cdot y_{inner}$$

$$\Delta m_{rl.cont,E,to,ACC} = n \cdot (V_{rl,E} \cdot \rho_l + V_{rv,E} \cdot \rho_v)$$

$$\Delta H_{rl.cont,E,to,ACC} = \Delta m_{rl.cont,E,to,ACC} \cdot (h_{rl,ACC} - h_{rl,E,to,ACC})$$

$$Q_{h5} = \Delta H_{r.har.1} + \Delta H_{r.har.2} + \Delta H_{r.har.3}$$

$$Q_{h5} = m_{rlc} \cdot (h_{rv.har} - h_{rl.har})$$

$$\Delta H_{rv,PD.f,to,ACC} = 2.9781 \cdot R_i^2 \cdot \frac{L_{PD}}{v \left('R717' , x=1 , P=Pn2 \right)} \cdot (h_{rv.ACC} - h_{rv,PD.f,to,ACC}) \cdot 3 \cdot 2$$

$$\Delta H_{rlc} = m_{rlc} \cdot (h4l - h_{rl.har})$$

$$\Delta H_{rv.trap,E} = - m_{rvtrap,E,t2} \cdot (1 - p_{trap}) \cdot (h_{rv.har} - h_{rv.ACC})$$

$$\Delta H_{rv.vent,PD.p,to,ACC} = - m_{rv.vent,PD.p,to,ACC} \cdot (h_{rv,PD.p} - h_{rv.ACC}) \cdot 3 \cdot 2$$

$$\Delta H_{r.s,ACC} = - m_{s,ACC} \cdot c_{s,ACC} \cdot delT_{ACC} \cdot 3 \cdot 2$$

$$\Delta H_{r.s,PD} = - m_{s,PD} \cdot c_{s,PD} \cdot delT_{PD} \cdot 3 \cdot 2$$

$$\Delta H_{rl.circ,PD,to,E} = m_{rl.circ,PD,to,E} \cdot (hn2l - h_{rl.circ,PD,to,E}) \cdot \frac{5.4}{7}$$

$$h_{rl.circ,PD,to,E} = h \left['R717' , x=0 , T=Tn2 + \frac{del_T}{2} \right]$$

$$T_{w,PRCi} = 22.2$$

$$T_{w,PRCo} = 12$$

$$c_{w,PRC} = Cp \left('Water' , T=19 , P=Patm \right)$$

$$Q_{PRD,PRC} = - m_{l.req} \cdot c_{w,PRC} \cdot (T_{w,PRCi} - T_{w,PRCo})$$

$$\Delta H_{total,URD,per,mod,HG} = \Delta H_{r.s,E} + \Delta H_{rl.cont,E,to,ACC} + \frac{\Delta H_{rv,PD.f,to,ACC}}{8} + \Delta H_{rlc} + \Delta H_{rltrap,E} + \Delta H_{rv.trap,E} + \frac{\Delta H_{rv.vent,PD.p,to,ACC.HG}}{8} + \frac{\Delta H_{r.s,ACC,HG}}{8} + \frac{\Delta H_{r.s,PD,HG}}{8} + \Delta H_{rl.circ,PD,to,E,HG} + Q_{load} - Q_{PRD,E}$$

$$\Delta H_{total,per,mod} = Q_{PRD,E} + \Delta H_{total,URD,per,mod} + Q_{PRD,PRC}$$

$$Q_{PRD} = - Q_{PRD,E} - Q_{PRD,PRC}$$

$$A_{Per_{URD}} = \frac{\Delta H_{total,URD,per,mod}}{\Delta H_{total,per,mod}} \cdot 100$$

$$\Delta H_{rv.vent,PD.p,to,ACC.HG} = - m_{rv.vent,PD.p,to,ACC.HG} \cdot (hn1v - h_{rv.ACC}) \cdot 3 \cdot 2$$

$$\Delta H_{rl,circ,PD,to,E,HG} = m_{rl,circ,PD,to,E,HG} \cdot (h_{n2l} - h_{rl,circ,PD,to,E,HG}) \cdot \frac{5.4}{7}$$

$$h_{rl,circ,PD,to,E,HG} = h \left[\text{'R717'}, x=0, T=T_{n2} + \frac{\Delta T_{T,hot}}{2} \right]$$

$$\Delta H_{r.s,PD,HG} = - m_{s,PD} \cdot c_{s,PD} \cdot \Delta T_{PD,HG} \cdot 3 \cdot 2$$

$$\Delta H_{r.s,ACC,HG} = - m_{s,ACC} \cdot c_{s,ACC} \cdot \Delta T_{ACC,HG} \cdot 3 \cdot 2$$

$$\Delta H_{total,URD,per,mod,HG} = \Delta H_{r.s,E} + \Delta H_{rl,cont,E,to,ACC} + \frac{\Delta H_{rv,PD,f,to,ACC}}{8} + \Delta H_{rlc} + \Delta H_{rltrap,E} + \Delta H_{rv.trap,E} + \frac{\Delta H_{rv.vent,PD,p,to,ACC,HG}}{8} + \frac{\Delta H_{r.s,ACC,HG}}{8} + \frac{\Delta H_{r.s,PD,HG}}{8} + \Delta H_{rl,circ,PD,to,E,HG} + Q_{load} - Q_{PRD,E}$$

$$\Delta H_{total,per,mod,HG} = \Delta H_{total,URD,per,mod,HG} + Q_{PRD,E} + Q_{PRD,PRC}$$

$$Pow_{comp,hot,gas,per,module} = \Delta H_{total,per,mod,HG} \cdot \frac{96}{24 \cdot 3600} - Ins_{transm,losses,permod}$$

$$A_{PerURD,HG} = \frac{\Delta H_{total,URD,per,mod,HG}}{\Delta H_{total,per,mod,HG}} \cdot 100$$

$$\Delta H_{rl,P} = - W_{P,MPS,mech} \cdot t \cdot 60$$

$$\Delta H_{r.s,ACC,p} = - m_{s,ACC} \cdot c_s \cdot \Delta T_{ACC,p} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 0$$

$$\Delta H_{total,URD,per,mod,P} = \Delta H_{r.s,E} + \Delta H_{rl,cont,E,to,ACC} + \Delta H_{rlc} + \Delta H_{rltrap,E} + \Delta H_{rv.trap,E} + \frac{\Delta H_{r.s,ACC,p}}{8} + \Delta H_{rl,P} + Q_{load} - Q_{PRD,E}$$

$$\Delta H_{total,per,mod,P} = \Delta H_{total,URD,per,mod,P} + Q_{PRD,E} + Q_{PRD,PRC}$$

$$A_{PerURDp} = \frac{\Delta H_{total,URD,per,mod,P}}{\Delta H_{total,per,mod,P}} \cdot 100$$

$$P_{pump.inlet} = P_4$$

$$T_{filling} = T \left(\text{'R717'}, P=P_{pump.inlet}, x=0 \right)$$

$$P_{pump.outlet} = P_{n2h}$$

$$P_{pump.exit} = P_{n5}$$

$$T_{acc} = T \left(\text{'R717'}, P=P_{pump.inlet}, x=0 \right)$$

$$V_{dotrf,pump} = m_{rdot} \cdot v \left(\text{'R717'}, P=P_{pump.outlet}, x=0 \right) \cdot 7$$

$$\mu_{rf.pump} = Visc \left(\text{'R717'}, x=0, P=P_{pump.exit} \right)$$

$$Vel_{thruplates,pump} = \frac{V_{dotrf,pump}}{\pi \cdot \frac{d_{outlet.piping}^2}{4}}$$

$$\rho_{ammonia} = \rho \left(\text{'R717'}, x=0, P=P_{pump.outlet} \right)$$

$$\rho_{rf.pump} = \rho \left(\text{'R717'}, x=0, P=P_{pump.outlet} \right)$$

$$d_{outlet,piping} = 0.25$$

$$Velocity_{pump} = \frac{V_{dotrf,pump}}{\pi \cdot \frac{d_{outlet,piping}^2}{4}}$$

$$Re_{pump} = Velocity_{pump} \cdot \frac{d_{outlet,piping}}{7} \cdot \frac{\rho_{ammonia}}{\mu_{rf,pump}}$$

$$minor.headloss_{pump} = (K_{valve} + 2 \cdot K_{elbow} + K_{exit}) \cdot \frac{Velocity_{pump}^2}{2 \cdot g}$$

$$frictional.headloss_{pump} = f \cdot Velocity_{pump}^2 \cdot \frac{Z_{height,pump}}{2 \cdot d_{outlet,piping} \cdot g}$$

$$Z_{pump.inlet} = 3$$

$$Z_{height,pump} = 4.5$$

$$f = 0.0285$$

$$f_z = 0.0285$$

$$K_{valve} = 5$$

$$K_{elbow} = 1.5$$

$$K_{exit} = 1$$

$$w_u = \rho_{f,pump} \cdot g$$

$$NPSH_a = \frac{P_{pump.inlet}}{w_u} + Z_{pump.inlet} - f \cdot Velocity_{pump}^2 \cdot \frac{Z_{pump.inlet}}{2 \cdot g \cdot d_{outlet,piping}} - \frac{P_{sat,pump}}{w_u}$$

$$P_{sat,pump} = P_{sat}('R717', T=T_{acc})$$

$$Hor_{dist} = 7$$

$$d_{hor} = 0.095$$

$$K_{manifold} = 2$$

$$\frac{P_{pump.inlet}}{\rho('R717', x=0, P=P_{pump.inlet}) \cdot g} \cdot 1000 + Head_{pump} + Z_{pump.inlet} = \frac{P_{pump.exit}}{\rho('R717', x=0, P=P_{pump.exit}) \cdot g} \cdot 1000 + Z_{height,pump} + \left[f \cdot \frac{Z_{height,pump}}{d_{outlet,piping}} + 2 \cdot K_{elbow} + K_{valve} + K_{exit} + 7 \cdot \left(f_z \cdot \frac{Hor_{dist}}{d_{hor}} + 2 \cdot K_{elbow} + K_{exit} + K_{manifold} \right) \right] \cdot \frac{Velocity_{pump}^2}{2 \cdot g}$$

$$a_{911} = \left[f \cdot \frac{Z_{height,pump}}{d_{outlet,piping}} + 2 \cdot K_{elbow} + K_{valve} + K_{exit} + 7 \cdot \left(f_z \cdot \frac{Hor_{dist}}{d_{hor}} + 2 \cdot K_{elbow} + K_{exit} + K_{manifold} \right) \right] \cdot \frac{Velocity_{pump}^2}{2 \cdot g}$$

$$a_{912} = \frac{P_{pump.inlet}}{\rho('R717', x=0, P=P_{pump.inlet}) \cdot g} \cdot 1000 + Z_{pump.inlet} - \left[\frac{P_{pump.exit}}{\rho('R717', x=0, P=P_{pump.exit}) \cdot g} \cdot 1000 + Z_{height,pump} \right]$$

$$W_{P,MPS,mech} = w_u \cdot \frac{Head_{pump}}{7} \cdot \frac{V_{dotrf,pump}}{\eta_{pump} \cdot 1000}$$

$$\eta_{\text{pump}} = 0.85$$

$$t_{\text{FMPS}} = 13 \cdot 60$$

$$m_{rlc,FMPS} \cdot (h_{rv.har} - h_{rl.har}) = \Delta H_{r.har.1} + \Delta H_{r.har.2} + \Delta H_{r.har.3}$$

$$\Delta H_{rlc,FMPS} = m_{rlc,FMPS} \cdot (h_{rl,ACC} - h_{rl.har})$$

$$\Delta H_{rl,P,FMPS} = -W_{P,FMPS} \cdot t_{FMPS}$$

$$\Delta H_{\text{total,URD,per,mod,FPMS}} = \Delta H_{r.s,E} + \Delta H_{rlc,FMPS} + \Delta H_{rv.trap,E} + \frac{\Delta H_{r.s,ACC,p}}{8} + \Delta H_{rl,P} + \Delta H_{rl,P,FMPS} + Q_{load} - Q_{PRD,E}$$

$$\Delta H_{\text{total,per,mod,FMPS}} = \Delta H_{\text{total,URD,per,mod,FPMS}} + Q_{PRD,E} + Q_{PRD,PRC}$$

$$Pow_{comp,P.R,permod} = \Delta H_{\text{total,per,mod,FMPS}} \cdot \frac{96}{24 \cdot 3600} - Ins_{transm,losses,permod}$$

$$V_{\text{module}} = a_E \cdot y_{\text{inner}} \cdot n$$

$$V_{\text{remain}} = 0.3 \cdot V_{\text{module}}$$

$$V_{\text{discharge}} = V_{\text{module}}$$

$$V_{\text{recharge}} = V_{\text{module}}$$

$$\dot{V}_{\text{discharge}} = \frac{V_{\text{remain}}}{10}$$

$$\dot{V}_{\text{pump.recharge}} = 1 \cdot \frac{V_{\text{module}}}{13 \cdot 60}$$

$$m_{rdot,act,pump.recharge} = \dot{V}_{\text{pump.recharge}} \cdot \rho \text{ ('R717' , x=0 , P=P4)}$$

$$\dot{V}_{\text{recharge}} = \frac{V_{\text{module}}}{25}$$

$$\frac{\dot{V}_{\text{pump.recharge}}}{\pi \cdot \frac{d_{\text{pump.recharge.piping}}^2}{4}} = Velocity_{\text{pump.recharge}}$$

$$\mu_{rf.pump,FMPS} = \mathbf{Visc} \text{ ('R717' , x=0 , P=P4)}$$

$$\rho_{ammonia,FMPS} = \rho \text{ ('R717' , x=0 , P=P4)}$$

$$Re_{\text{pump.recharge}} = Velocity_{\text{pump.recharge}} \cdot d_{\text{pump.recharge.piping}} \cdot \frac{\rho_{ammonia,FMPS}}{\mu_{rf.pump,FMPS}}$$

$$d_{\text{pump.recharge.piping}} = 0.05$$

$$Head_{\text{pump.recharge}} + Z_{\text{pump.recharge.inlet}} = Z_{\text{height.pump.recharge}} + f_{FMPS} \cdot Velocity_{\text{pump.recharge}}^2 \cdot \frac{Z_{\text{height.pump.recharge}}}{2 \cdot g \cdot d_{\text{pump.recharge.piping}}} + (2 \cdot K_{\text{elbow}} + K_{\text{valve}} + K_{\text{exit}}) \cdot \frac{Velocity_{\text{pump.recharge}}^2}{2 \cdot g}$$

$$f_{FMPS} = 0.029$$

$$Z_{\text{pump.recharge.inlet}} = 3$$

$$NPSH_{a2} = \frac{P_{rE}}{w_u} \cdot 1000 + Z_{\text{pump.recharge.inlet}} - f_{\text{FMPS}} \cdot \text{Velocity}_{\text{pump.recharge}}^2 \cdot \frac{Z_{\text{pump.recharge.inlet}}}{2 \cdot g \cdot d_{\text{pump.recharge.piping}}} - \frac{P_{\text{sat},2}}{w_u} \cdot 1000$$

$$P_{\text{sat},2} = \mathbf{P}_{\text{sat}} \left(\text{'R717'} , T=T_{\text{r.E.build}} \right)$$

$$Z_{\text{height.pump.recharge}} = 8.5$$

$$W_{\text{P,FMPS}} = \rho_{\text{ammonia,FMPS}} \cdot g \cdot \text{Head}_{\text{pump.recharge}} \cdot \frac{\dot{V}_{\text{pump.recharge}}}{\eta_{\text{pump}} \cdot 1000}$$

$$A_{\text{Per}_{\text{URDP.R}}} = \frac{\Delta H_{\text{total,URD,per,mod,FPMS}}}{\Delta H_{\text{total,per,mod,FMPS}}} \cdot 100$$

$$W_{\text{CR,elec}} = \left(7696.885 - 7696.815 \right) \cdot \frac{2400}{\frac{7}{60} \cdot 8} \cdot \frac{-\Delta H_{\text{total,per,mod}}}{770141}$$

$$W_{\text{CR,elec,HG}} = W_{\text{CR,elec}} \cdot \frac{\Delta H_{\text{total,per,mod,HG}}}{\Delta H_{\text{total,per,mod}}}$$

$$W_{\text{CR,elec,P}} = W_{\text{CR,elec}} \cdot \frac{\Delta H_{\text{total,per,mod,P}}}{\Delta H_{\text{total,per,mod}}}$$

$$W_{\text{CR,elec,FMPS}} = W_{\text{CR,elec}} \cdot \frac{\Delta H_{\text{total,per,mod,FMPS}}}{\Delta H_{\text{total,per,mod}}}$$

$$\eta_{\text{motor}} = 0.96$$

$$\text{Cost}_{\text{kWh,Ophours}} = 365 \cdot 24 \cdot \left[\frac{6}{12} \cdot 26 + \frac{5}{12} \cdot 55.34 \right]$$

$$\text{Cost}_{\text{CGPS}} = W_{\text{CR,elec}} \cdot \text{Cost}_{\text{kWh,Ophours}} \cdot 8$$

$$\text{Cost}_{\text{HGPS}} = W_{\text{CR,elec,HG}} \cdot \text{Cost}_{\text{kWh,Ophours}} \cdot 8$$

$$\text{Cost}_{\text{MPS}} = \left[W_{\text{CR,elec,P}} + \frac{W_{\text{P,MPS,mech}}}{\eta_{\text{motor}}} \right] \cdot \text{Cost}_{\text{kWh,Ophours}} \cdot 8$$

$$\text{Cost}_{\text{FMPS}} = \left[W_{\text{CR,elec,FMPS}} + \frac{W_{\text{P,MPS,mech}} + W_{\text{P,FMPS}}}{\eta_{\text{motor}}} \right] \cdot \text{Cost}_{\text{kWh,Ophours}} \cdot 8$$

$$a_{555} = \frac{W_{\text{P,MPS,mech}}}{\eta_{\text{motor}}} \cdot 8$$

$$a_{556} = \frac{W_{\text{P,FMPS}}}{\eta_{\text{motor}}} \cdot 8$$

$$\text{COP}_{\text{CGPS}} = \frac{Q_{\text{PRD}}}{W_{\text{CR,elec}} \cdot \eta_{\text{motor}} \cdot 15 \cdot 60}$$

$$\text{COP}_{\text{HGPS}} = \frac{Q_{\text{PRD}}}{W_{\text{CR,elec,HG}} \cdot \eta_{\text{motor}} \cdot 15 \cdot 60}$$

$$\text{COP}_{\text{MPS}} = \frac{Q_{\text{PRD}}}{(W_{\text{CR,elec,P}} \cdot \eta_{\text{motor}} + W_{\text{P,MPS,mech}}) \cdot 15 \cdot 60}$$

$$\text{COP}_{\text{FMPS}} = \frac{Q_{\text{PRD}}}{(W_{\text{CR,elec,FMPS}} \cdot \eta_{\text{motor}} + W_{\text{P,MPS,mech}} + W_{\text{P,FMPS}}) \cdot 15 \cdot 60}$$

$$H_{\text{CGPS}} = - \Delta H_{\text{total,per,mod}}$$

$$H_{\text{HGPS}} = - \Delta H_{\text{total,per,mod,HG}}$$

$$H_{\text{MPS}} = - \Delta H_{\text{total,per,mod,P}}$$

$$H_{\text{FMPS}} = - \Delta H_{\text{total,per,mod,FMPS}}$$

$$m_{\text{rdot,per,plate}} = \frac{m_{\text{rdot}}}{35}$$

$$m_{\text{rdotpertube}} = \frac{m_{\text{rdot,per,plate}}}{30 \cdot 2}$$